Les Amis de l'Île de Noirmoutier

Assemblée Générale
5 Août 2022

Commission « Nature et Environnement »

Période hivernale 2021/2022

L'Epine les Eloux

Le secteur des Eloux qui a subi une forte érosion il y a plusieurs années a montré au printemps dernier une accrétion très significative à l'endroit où ont été implantés durant la période 2015/2016 les 6 épis en enrochements. Certains casiers se sont très bien remplis entre les épis. Ceci est très positif. Une observation des évolutions à cet endroit est en cours. Nous attendons les conclusions des études menées par la Communauté de Communes en collaboration avec les scientifiques en vue de la continuité éventuelle de la protection de ce secteur.

Décembre 2021
Photo G Moreau

Période hivernale 2021/2022

L'Epine le Devin

Le phénomène d'accrétion a été particulièrement visible au niveau des pieux hydrauliques en place depuis plusieurs années dans le secteur du perré des Sénégalais vers la plage de Luzéronde.

Décembre 2021
Photo G Moreau

Période hivernale 2021/2022

Noirmoutier : Le Petit Vieil

Forte érosion à l'endroit de la cale qui permet la mise à l'eau des petites embarcations. Des travaux de réfection ont été réalisés mais n'ont pas résisté à l'attaque de la mer. Une réparation devra être effectuée.

Mai 2022
Photo G Moreau

Période hivernale 2021/2022

Noirmoutier : Le Vieil - Mardi-gras

Une forte érosion est constatée à cet endroit, le sable disparaît petit à petit. La situation s'aggrave d'année en année avec notamment l'apparition de buses en béton sur la plage. Celles-ci sont dangereuses pour les usagers, des travaux d'entretien et de sécurisation sont nécessaires.

Mai 2022
Photo G Moreau

Période hivernale 2021/2022

Noirmoutier : La Clère

Nous notons une action très positive de l'ONF qui a procédé à un entretien de l'espace dunaire avec débroussaillage et broyage des branchages. Ceci a permis la sécurisation du secteur piétonnier avec la mise en place de fils de fer permettant d'éviter les piétinements sauvages.

Mai 2022
Photo G Moreau

Période hivernale 2021/2022

Noirmoutier Les Sableaux

La réparation des épis en bois que nous préconisions depuis de nombreuses années a enfin été réalisée de manière tout à fait satisfaisante à cet endroit. Cette action a été réalisée par la communauté de communes dans le cadre du PAPI actuel. Cette opération contribue à capter efficacement le sable provenant de la dérive littorale et permet d'alimenter correctement les plages de ce secteur.

Juin 2022
Photo G Moreau

Période hivernale 2021/2022

Noirmoutier Les Sableaux

Une forte remontée du sable éolien a été constatée au droit du muret des Sableaux. Ceci a nécessité un étalement sur la plage par les services municipaux. La plage des Sableaux est depuis plusieurs années en accrétion constante.

Juin 2022
Photo G Moreau

Période hivernale 2021/2022

La Guérinière

Nous avons constaté une forte érosion en face du chemin piétonnier qui longe le camping de la Cour et permet l'accès à la plage.
Ce recul dunaire est très visible entre 2 anciens épis en bois présents à cet endroit ; ceux-ci ont sans doute été positionnés trop près l'un de l'autre au moment de leur construction. Il faut noter une fois de plus que l'entretien de ces ouvrages est primordial pour la préservation de nos côtes, ils permettent le captage des sédiments et contribuent à l'entretien de la plage.

Mars 2022
Photos G Moreau

Sécurisation des 3 étiers (Moulin, Arceau, Coefs)

Notre île reste à ce jour vulnérable en cas de nouvel épisode de type Xyntia.
Dans le cadre du PAPI, les travaux de réhausse des digues seront finalisés afin que l'ensemble des ouvrages de notre territoire soit mis à la cote 5,05 NGF. Dans le même temps, les entrées d'eau de mer à travers les 3 étiers devaient être solutionnés. Pour ce faire, le projet prévoit la mise en place de portes à secteur qui permettront d'empêcher le passage de l'eau en cas de risque de submersion. Celles-ci ne seront fermées qu'en cas d'épisode tempêtueux avec risque de surcote menaçant l'inondation des terrains insulaires situés en zone rouge par le PPRL en vigueur.

Juin 2022
Document de la Communauté de Communes de Noirmoutier

Sécurisation du Port du Bonhomme

Dans le cadre du même PAPI des travaux ont été réalisés afin de réhausser la digue au niveau de la cale d'accès du port du Bonhomme. Un batardeau est maintenant prêt à mettre en place en cas de risques de submersion.

Juin 2022
Documents de la Communauté de Communes de Noirmoutier

Noirmoutier : Chutes de rochers Plage à la Pointe des Sableaux



Notre insistance depuis plusieurs années concernant les risques de chutes de rochers sur la plage à la Pointe des Sableaux a enfin été suivie d'effets par la mise en place, très récente, de panneaux de signalisation.
Pour nous il s'agit d'une étape. Le secteur doit être mieux signalé par un balisage sur la plage empêchant l'accès.

La mise en place de ganivelles pourrait être envisagée avant la prochaine période de vacances d'été. En effet la situation devient critique après la période de sécheresse de l'été 2022 qui déstabilise les argiles. Nous avons été entendus par les responsables à la Communauté de Communes qui sont en contact avec la municipalité de Noirmoutier pour définir les solutions à mettre en œuvre.

Juin 2022 et Juillet 2022
Photos G Moreau